



FONDAZIONE
PER LA BASILICA DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
SECURITAS PAX SANITAS AMBIENS

Assisi, 14-03-2023
Prot. 23/0000063
Cl. 14.1
Allegati: 7
Mezzo d'invio: PEC

Spett.le Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio - Servizio I
Via di San Michele 22 - 00153 ROMA
PEC dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it
e p.c.
Direzione Generale Bilancio
dg-bi@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **CAPITOLO 4652 PG.1 Anno 2023** – Contributo ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1, comma 278. Contributo straordinario in favore della Basilica di San Francesco in Assisi
Rendiconto utilizzo fondi 2022 e previsione per l'anno 2023

Si allega rendiconto economico dell'utilizzo dei fondi 2022 del contributo in oggetto specificato, insieme alla previsione dell'utilizzo di quelli dell'esercizio finanziario 2023.

Si trasmette altresì allegata documentazione giustificativa riguardante i lavori eseguiti con il contributo 2022 (n. 6 allegati).

Tutta la documentazione è consultabile anche sul sito: fondazione.sanfrancescoassisi.org, sezione Trasparenza.

Per eventuali comunicazioni urgenti, potrete contattare fr. Mauro Silva, Economo, ai seguenti riferimenti:

tel: 075 8190189

mail: economocust@gmail.com

Grati per il Vostro servizio salutiamo tutti e ciascuno augurando la Pace.

**FONDAZIONE PER LA BASILICA
DI S. FRANCESCO IN ASSISI**
c/o Sacro Convento
P.zza S. Francesco, 2 - 06081 ASSISI (PG)
Cod. Fisc. 8005224 054 8

Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione

(Con allegati)

Fondazione per la Basilica di san Francesco in Assisi
P.zza S. Francesco 2 – 06081 ASSISI (Perugia) – Tel. 075.819001 - cf 80052240548
Sito web: fondazione.sanfrancescoassisi.org



FONDAZIONE
PER LA BASILICA DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
SECURITAS PAX SANITAS AMBIENS

CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA BASILICA DI SAN FRANCESCO IN ASSISI
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 comma 278

RENDICONTO UTILIZZO FONDI ANNO 2022 (CAPITOLO 4652)

Data fattura	All.	Descrizione	Importo	Saldo
		passivo da anno precedente		-287,59
		Bonifico da MIC anno 2022 (contributo 15/06/2022)	191.656,00	191.368,41
01/06/2022	1/6	Intervento di manutenzione e spolveratura dipinti murali e manutenzione coro ligneo Basilica Superiore	-35.235,95	156.132,46
27/06/2022	2/6	Intervento di manutenzione e restauro degli affreschi che decorano volta e pareti della Cappella di San Martino. 1° SAL	-38.500,00	117.632,46
29/07/2022	3/6	Intervento di manutenzione e restauro degli affreschi che decorano volta e pareti della Cappella di San Martino. 2° SAL	-38.500,00	79.132,46
31/08/2022	4/6	Intervento di manutenzione e restauro degli affreschi che decorano volta e pareti della Cappella di San Martino. 3° SAL	-38.500,00	40.632,46
30/09/2022	5/6	Intervento di manutenzione e restauro degli affreschi che decorano volta e pareti della Cappella di San Martino. 4° SAL	-38.500,00	2.132,46
31/10/2022	6/6	Intervento di manutenzione e restauro degli affreschi che decorano volta e pareti della Cappella di San Martino. 5° SAL	-38.500,00	-36.367,54
		Totale spese	228.023,54	

Assisi, 14-03-2023


fra Marco Giuseppe Moroni

Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione

FONDAZIONE PER LA BASILICA
DI S. FRANCESCO IN ASSISI
c/o Sacro Convento
P.zza S. Francesco, 2 - 06081 ASSISI (PG)
Cod. Fisc. 8005224 054 8

Fondazione per la Basilica di san Francesco in Assisi
P.zza S. Francesco 2 – 06081 ASSISI (Perugia) – Tel. 075.819001 - cf 80052240548
Sito web: fondazione.sanfrancescoassisi.org



FONDAZIONE
PER LA BASILICA DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
SECURITAS PAX SANITAS AMBIENS

Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria per l'esercizio finanziario 2023.

Gli interventi di manutenzione interesseranno: **Basilica Inferiore**

Cappella di Sant'Antonio di Padova: manutenzione e restauro degli affreschi.

Note storico artistiche

Nata per volere di Gregorio IX come "specialis ecclesia" che fungesse insieme da tomba di S. Francesco e da chiesa madre dell'ordine francescano, la costruzione della basilica inferiore di Assisi iniziò il 17 luglio 1228, il giorno successivo alla canonizzazione del santo. Il progetto, che doveva inizialmente riflettere la semplicità e gli ideali pauperistici del primo francescanesimo, finì col diventare monumentale espressione della grandezza e dell'enorme diffusione dell'ordine dei Minori, prevedendo anche la costruzione di una seconda chiesa, della quale la basilica inferiore fungesse da basamento, che avesse funzione di aula monastica, chiesa della predicazione e cappella papale. L'intera costruzione fu condotta a termine nell'arco di un ventennio: infatti nel 1253 Innocenzo IV ne consacrava gli altari e incaricava Filippo da Campello, coordinatore dei lavori, di provvedere alla decorazione degli interni.

La basilica inferiore presenta una pianta a forma di Tau o croce egizia. Seppure l'edificio fosse stato pensato ad unica navata, alla fine del XIII secolo furono aperte le cappelle laterali: quelle di destra furono collegate da passaggi intermedi, andando a costituire una sorta di navata laterale. Tra queste anche la cappella di S. Antonio di Padova, in corrispondenza della seconda campata della navata ed inserita tra le piccole cappelle di S. Lorenzo e S. Valentino, costruita prima del 1300 per la famiglia Lelli di Assisi (della quale si conservano gli stemmi in pietra ai lati del finestrone), passata poi a Gentile di Bernardo Fiumi ed infine acquisita dal conte Guidantonio da Montefeltro nel 1429. La struttura della cappella è identica a quella di Santo Stefano, a pianta quadrangolare e volta a crociera, fatta eccezione per i costoloni rifatti nel 1487 a profilo rotondo. Il pavimento ospita la tomba del vescovo Tegrinio Tegrini. Per quanto riguarda la decorazione parietale, le fonti non accertano la presenza di affreschi antecedenti agli interventi seicenteschi, sebbene in alcuni documenti venga fatta menzione di dipinti attribuiti al Giotto, dei quali però non sono state riscontrate tracce sottostanti l'attuale ciclo pittorico.

Le pareti sono affrescate con storie della vita di S. Antonio da Padova dipinte nel Seicento da Cesare Sermei (Città della Pieve, 1581 – Assisi, 1668) su commissione di Iacopo Vanzini, custode del Sacro Convento, mentre nelle vele della volta a crociera sono raffigurati i santi Francesco, Ludovico da Tolosa, Chiara e Bonaventura da Bagnoregio. I sottarchi di collegamento con le cappelle attigue sono decorati da busti di santi. Lo stile pittorico del Sermei e aiuti (forse il padre Ferdinando) nel ciclo pittorico dedicato al Santo patavino risulta essere ancora quello tardomanierista di marca romana: infatti, come documentano le fonti che ne accertano la presenza nella capitale attorno al 1602, il pittore ebbe quasi certamente la possibilità di aggiornarsi sui lavori dello Zuccari, del Croce, del Muziano e del Nebbia.

Anche le finestre sono ornate da vetrate artistiche con episodi della vita di S. Antonio attribuite a Giovanni di Bonino, che le realizza forse prima del 1317.

Fondazione per la Basilica di san Francesco in Assisi
P.zza S. Francesco 2 – 06081 ASSISI (Perugia) – Tel. 075.819001 - cf 80052240548
Sito web: fondazione.sanfrancescoassisi.org



FONDAZIONE
PER LA BASILICA DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
SECURITAS PAX SANITAS AMBIENS

Nel XVIII secolo la cappella, danneggiata dall'umidità, è stata oggetto di ben due interventi di restauro, ad opera di Giorgio Stampa il primo e Sebastiano Ranghiasi quello successivo. L'ultimo risanamento, condotto dall'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, risale invece al 1975.

Relazione tecnica

STATO DI CONSERVAZIONE

I brani pittorici e l'apparato lapideo che decorano la Cappella di Sant'Antonio da Padova risultano in uno stato conservativo che non ne permette la corretta e migliore leggibilità.

Tutta la superficie è ricoperta da uno strato di sporco costituito da polveri addensate depositate in modo più evidente lungo le pareti verticali, in particolare nei punti in cui la stesura degli intonaci si presenta irregolare, e da un deposito di nero fumo che interessa in misura maggiore i punti in cui le volte sono attraversate dai costoloni.

Buona parte della superficie pittorica è appesantita dalla presenza di resina acrilica (Paraloid B72) utilizzata durante precedenti interventi di restauro.

L'arco di accesso, complessivamente in buone condizioni conservative, evidenzia una zona interessata da fenomeni di efflorescenze saline e tracce di percolazione. Gli stessi fenomeni interessano anche l'imbotte della vetrata: qui si riscontano estese macchie di umidità che hanno alterato cromaticamente il dipinto; inoltre le stucature eseguite in occasione dei precedenti restauri hanno causato fenomeni di efflorescenza salina, sollevamenti della pellicola pittorica, distacchi degli strati preparatori e cadute della materia pittorica che, pertanto, si presenta piuttosto lacunosa.

Numerose cadute di pellicola pittorica si riscontrano anche lungo le fasce decorative delle quattro vele, nei cieli e nelle figure dei santi. Queste sono anche le zone più interessate da ridipinture.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE

L'opera di ripristino consisterà principalmente nella rimozione dei depositi, in particolare di spessi strati di sporco e sali che offuscano le cromie, e sarà volta al ripristino della adesione della pellicola pittorica e degli intonaci.

Particolare attenzione sarà prestata nelle zone che risultano evidentemente e diffusamente danneggiate da infiltrazioni di umidità ed alle altre che evidenziano alterazioni cromatiche.

Si procederà quindi innanzitutto al puntuale fissaggio dei sollevamenti di pellicola pittorica con infiltrazioni di emulsioni acrilica e poi alla pulitura prima a secco con l'utilizzo di pennelli morbidi e speciali spugne per la rimozione di polvere leggermente fissata, polvere bianca salina e ragnatele per proseguire poi con appositi solventi per la rimozione degli strati di sporco maggiormente tenaci e dei fissativi acrilici messi in opera nel restauro più recente del 1975. Le miscele e le soluzioni solventi saranno individuate in seguito a tests specifici che assicurino i migliori risultati e tra quelle ampiamente utilizzate e collaudate dalla competente soprintendenza.



FONDAZIONE
PER LA BASILICA DI
SAN FRANCESCO IN ASSISI
SECURITAS PAX SANITAS AMBIENS

In questa fase verrà individuata ed analizzata la consistenza dei restauri ottocenteschi di Giorgio Stampa e Sebastiano Ranghiasi, sia sotto il profilo materico che storico artistico e di conseguenza saranno formulate delle proposte di contestualizzazione e ripresentazione estetica di tali restauri da valutare con il funzionario Storico dell'arte dell'Ente di Tutela.

Verrà effettuato poi il fissaggio degli strati preparatori iniettando con siringhe una malta costituita da calce idraulica e pozzolana diluita in acqua o Lafarge e/o malta del tipo Ledan TB1; ove se ne ravvisi la necessità saranno eseguite iniezioni di resine acriliche in emulsione, nel caso di distacchi superficiali.

Seguirà l'eventuale stuccatura di piccole lacune e crepe, la reintegrazione pittorica, per equilibrare scompensi cromatici e lacune, eseguita con colori ad acquarello e l'eventuale rifacimento/ricostruzione di decorazioni modulari e lacune delle parti figurate, considerate reintegrabili per grandezza e posizione, in accordo con l'Organo di Tutela.

La Fondazione per la Basilica di San Francesco impegnerà il contributo per l'anno finanziario 2023, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 comma 278, per la realizzazione delle operazioni sopra descritte dal costo complessivo di euro 191.656 euro, Iva compresa (Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi IBAN IT54D0200838278000029439407).

fra Marco Giuseppe Moroni
Presidente e Legale Rappresentante
della Fondazione

FONDAZIONE PER LA BASILICA
DI S. FRANCESCO IN ASSISI
c/o Sacro Convento
P.zza S. Francesco, 2 - 06081 ASSISI (PG)
Cod. Fisc. 8005224 054 8

Fattura n. 13/2022

Data: 01/06/2022

Spett.

Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi
P.zza San Francesco, 2
06081 - Assisi (PG)

C. F.: 80052240548
Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A000 - ASSISI Manutenzioni varie anno 2021

Manutenzione anno 2021 e gennaio 2022 della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
Manutenzione e spolveratura dei dipinti murali	10% *	€ 15.187,91
Manutenzione del coro ligneo	22%	€ 15.187,91
	Imponibile	€ 30.375,82
	IVA 10% su € 15.187,91	€ 1.518,79
	IVA 22% su € 15.187,91	€ 3.341,34
	Totale documento	€ 35.235,95
Totale dovuto		€ 35.235,95

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L. UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12
------------------------	--

DA CORRISPONDERE ENTRO IL	15/06/2022
---------------------------	------------

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Fattura n. 16/2022

Data: 27/06/2022

 Spett.
 Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi
 P.zza San Francesco, 2
 06081 - Assisi (PG)

 C. F.: 80052240548
 Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A031 - ASSISI Bas. Inf. S.Francesco Cappella di San Martino

Intervento di manutenzione degli affreschi che decorano la volta e le pareti della Cappella di San Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
1° SAL	10%*	€ 35.000,00
	Imponibile	€ 35.000,00
	IVA 10% su € 35.000,00	€ 3.500,00
	Totale documento	€ 38.500,00
Totale dovuto		€ 38.500,00

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L. UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12
DA CORRISPONDERE ENTRO IL	12/07/2022

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Fattura n. 20/2022

Data: 29/07/2022

Spett.

Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi

P.zza San Francesco, 2

06081 - Assisi (PG)

C. F.: 80052240548

Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A031 - ASSISI Bas. Inf. S.Francesco Cappella di San Martino

Intervento di manutenzione degli affreschi che decorano la volta e le pareti della Cappella di San Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
2° SAL	10%*	€ 35.000,00
	Imponibile	€ 35.000,00
	IVA 10% su € 35.000,00	€ 3.500,00
	Totale documento	€ 38.500,00
Totale dovuto		€ 38.500,00

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L. UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12
------------------------	--

DA CORRISPONDERE ENTRO IL	13/08/2022
---------------------------	------------

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Fattura n. 22/2022

Data: 31/08/2022

Spett.

Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi
P.zza San Francesco, 2
06081 - Assisi (PG)

C. F.: 80052240548

Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A031 - ASSISI Bas. Inf. S. Francesco Cappella di San Martino

Intervento di manutenzione degli affreschi che decorano la volta e le pareti della Cappella di San Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
3 SAL	10%*	€ 35.000,00
	Imponibile	€ 35.000,00
	IVA 10% su € 35.000,00	€ 3.500,00
	Totale documento	€ 38.500,00
Totale dovuto		€ 38.500,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L.
UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12

DA CORRISPONDERE ENTRO IL

15/09/2022

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Fattura n. 24/2022

Data: 30/09/2022

Spett.

Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi

P.zza San Francesco, 2

06081 - Assisi (PG)

C. F.: 80052240548

Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A031 - ASSISI Bas. Inf. S.Francesco Cappella di San Martino

Intervento di manutenzione degli affreschi che decorano la volta e le pareti della Cappella di San Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
4 SAL	10% *	€ 35.000,00
	Imponibile	€ 35.000,00
	IVA 10% su € 35.000,00	€ 3.500,00
	Totale documento	€ 38.500,00
	Totale dovuto	€ 38.500,00

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L. UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12
------------------------	--

DA CORRISPONDERE ENTRO IL	15/10/2022
---------------------------	------------

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

6/6

Fattura n. 34/2022

Data: 31/10/2022

Spett.

Fondazione per la Basilica di San Francesco di Assisi
P.zza San Francesco, 2
06081 - Assisi (PG)

C. F.: 80052240548
Codice univoco: 0000000

Ns. rif.: 21A031 - ASSISI Bas. Inf. S.Francesco Cappella di San Martino

Intervento di manutenzione degli affreschi che decorano la volta e le pareti della Cappella di San Martino, nella Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi.

Descrizione	IVA%	Importo
5 SAL	10%*	€ 35.000,00
Imponibile		€ 35.000,00
IVA 10% su € 35.000,00		€ 3.500,00
Totale documento		€ 38.500,00

Totale dovuto € 38.500,00

MODALITA' DI PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A TECNIRECO S.R.L.
UNICREDIT - IBAN: IT 29 D 02008 38278 000029412891 - BIC/SWIFT: UNCRITM1J12

DA CORRISPONDERE ENTRO IL 15/11/2022

(*) Aliquota IVA ridotta ai sensi dell'art. 31, Legge 457/78, come da Vs. dichiarazione.

Copia del documento elettronico è disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33825379	Data richiesta	01/12/2022	Scadenza validità	31/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FONDAZIONE PER LA BASILICA S.FRANCESCO IN ASSISI
Codice fiscale	80052240548
Sede legale	PIAZZA INFERIORE SAN FRANCESCO 2 ASSISI PG 06081

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.